

Javaslatok és egyéb tudnivalók a napellenző hosszú élettartamának megőrzése érdekében.

Köszönjük, hogy a GREDEX[®] KFT Umbroll[®] termékét választotta, az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és mindenekelőtt ügyeljen a biztonsági előírásokra. Azok a károk, melyek a kezelési és karbantartási előírások be nem tartása miatt keletkeztek, illetve a helytelen szállításból és felszerelésből eredő hibák nem tartoznak a garanciális hibák körébe. Kérjük, ezt az útmutatót a napellenző élettartama végéig jól őrizze meg.

MINDEN ESETBEN SZAKEMBER VÉGEZZE A TERMÉK BESZERELÉSÉT!

A nem megfelelő beszerelés rongálhatja a szerkezeteket, s a keletkezett sérülések már a használat kezdetén hibákat okozhatnak, ezért sok kellemetlenségtől és nem utolsósorban költségtől kímélhetjük meg magunkat, ha körültekintően végeztetjük a beszerelést, amelynek eredményeképpen a **jótállás sem veszik el**.

Napellenző esetében, mivel kültéri árnyékolóról van szó, az első dolog, hogy minden kinyitáskor és becsukáskor bizonyosodjunk meg róla, hogy nincs-e valami működtetést gátló tárgy a szerkezet útjában, pl. egy faág, így elkerülhetjük a napellenző károsodását, a vászon kiszakadását. Ha a ponyván falevelek vagy nagyobb szennyeződések vannak, akkor azt betekerés előtt el kell távolítani. Elektromos vezérléssel működtetett napellenzők esetén főként, ha az közterületen és 2,5 m szerelési magasság alatt van, **soha ne használja a távirányítót vagy a kapcsolót, ha a mozgó alkatrészekre nem lát rá közvetlenül**, mert a napellenző ki- és betekerése balesetveszélyt rejt magában.

GREDEX KFT.

www.gredexredony.hu

BEMUTATÓTERMEINK:

2040 Budaörs, Károly király u. 57.
8000 Székesfehérvár, Palotai út 10.
9024 Győr, Pápai út 2.

Tel: 23/951-281, 23/385-271
Tel: 22/419-831, 22/419-837
Tel: 96/259-843, 96/259-844

Email: budaors@gredicsredony.hu
Email: szekesfehervar@gredicsredony.hu
Email: gyor@gredicsredony.hu

A szerkezeten változtatásokat, csak a gyártó írásos engedélyével tehet, a **szerkezetet tovább terhelni** esetlegesen ráakasztott tárgyakkal, vagy kötél kifeszítéssel **szigorúan tilos**.

KÖRÜLTEKINTŐ MŰKÖDTETÉS

Attól függően, hogy milyen hajtásmódú eszközzel állunk szemben - kézi vagy elektromos - különböző részletekre kell figyelni a működtetés során.

Ha napellenzőnket hajtókarral működtetjük, akkor figyelniük kell arra, hogy megfelelő irányba és egyenletesen, erőlködés nélkül forgassuk a kart. Ha úgy érezzük, nehéz, akadozó a napellenző mozgása, hívjunk szakembert. A napellenzőkarok minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát, azonban amikor a karok a külső végállásba érnek, a ponyva lelazul, ilyenkor a feltekerés irányába feszítsük vissza a vásznat. Amikor túltekerjük a ponyvahengert, alulra is feltekerhetjük a vásznat, de ez helytelen, mert a ponyva közelebb kerül a karhoz, és ha a ponyvafelületre kerül falevél, vagy bármi egyéb szennyező anyag, akkor az a ponyva menetei közé vasalódik. A motoros napellenzőknél, ha jól van beállítva a végállás, erre nem kell figyelni.

A távvezérelt, elektromos hajtású árnyékolók mozgataa a legegyszerűbb. A vezérlés akadozásának, nem megfelelő működésének oka általában a többszöri egymás után történő használat során felmelegedő hő védő kapcsoló lehet, melynek következtében a szerkezet átmenetileg leállhat. A probléma orvoslásához pár perces pihentetés elegendő, hogy a szerkezet újra működésbe lépjen. **Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a berendezéssel!** Azon ritka esetek egyikében, amikor villámcsapás éri a szerkezetet, a berendezés áramtalanítása után a biztosíték ellenőrzését követően, amennyiben azt nem érte károsodás, az eszköz újra működésbe helyezhető.

FIGYELJÜK AZ IDŐJÁRÁS VÁLTOZÁSÁT

A napellenzők fő alkalmazási és felhasználási területe a balkonok, teraszok, télikertek árnyékolása, **napfény védelme**. Hőség esetén kellemes klímát teremt szabadterén is. Nem utolsó sorban a változatos ponyva választék és a profilok az épület építészeti díszévé teszi.

Közeledő vihar esetén mindenképpen húzzuk be a napellenzőnket, elkerülendő ezzel, hogy a szél kárt tegyen a szerkezetben, vagy az eső eláztassa a vásznat. Ha a vászon mégis elázott, és úgy csuktuk be az árnyékolót, akkor az első adandó alkalommal mindenképpen engedjük ki, és csak megszáradás után tekerjük fel. Hó terhelésnek szigorúan tilos kitenni a napellenzőnket.

Szél- fényérzékelőkkel ellátott napellenző esetében, vihar közeledtével hirtelen erős szellőkések léphetnek fel, amelyekre a vezérlés nem tud időben reagálni ajánlott ezért nagy viharok közeledtével a napellenzőt visszahúzni és az automatikát kikapcsolni. Érdeemes hosszabb távollét, nyaralás esetén is kikapcsolva tartani az automatikát. A napellenző maximálisan 40 km/ó-s szelet bír elviselni. Gyenge eső esetén **csak akkor lehet vízzel terhelni a ponyvát, ha a napellenző dőlésszöge a vízszintestől nagyobb, mint 14°** ellenkező esetben vízszak keletkezhet, és a napellenző karok rongálódhatnak, kirívó esetben el is törhetnek. Nagy intenzitású eső esetén még a megfelelő dőlésszögbe állított napellenzőt sem terhelhetjük vízzel. Megfelelő dőlésszög esetén sem garantálható a varrások tökéletes vízszigetelése.

GREDEX KFT.

www.gredexredony.hu

BEMUTATÓTERMEINK:

2040 Budaörs, Károly király u. 57.
8000 Székesfehérvár, Palotai út 10.
9024 Győr, Pápai út 2.

Tel: 23/951-281, 23/385-271
Tel: 22/419-831, 22/419-837
Tel: 96/259-843, 96/259-844

Email: budaors@gredicsredony.hu
Email: szekesfehervar@gredicsredony.hu
Email: gyor@gredicsredony.hu

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Árnyékolástechnikai eszközeink a rendeltetészerű használat során nem károsodhatnak, az idő múlásával azonban koszolódhatnak.

A napellenző fém alkatrészeire rakódott szennyeződések puha ronggyal és langyos vízzel könnyen és gyorsan el lehet távolítani, míg az oldószer vagy alkohol tartalmú tisztítószer, **súrolószer koptatják a vázat**. A ponyváról a port száraz állapotban egy kefével távolítsa el. Figyelem a napellenző ponyva speciális impregnálással van ellátva, melynek mértéke minden tisztítással csak csökken! Tisztítószerből kizárólag a Sattler ponyvatisztítót ajánljuk, újra impregnáláshoz szintén kizárólag a gyártó által megadott speciális impregnáló folyadékot kell használni. Tisztítás, karbantartás során, mindig használjon megfelelő létrát, amit soha ne a napellenzőnek támasszon, illetve ne kapaszkodjon a napellenzőbe. Elektronikával ellátott napellenzőt csak kikapcsolt elektronikával tisztítson, így elkerülhető, hogy a napellenző a ki- és betekeredés során sérülést okozzon. Karbantartási, javítási munkákat csak képzett szakember végezhet, amikhez **kizárólag eredeti pótalkatrész alkalmazható**.

FONTOS!

Az alkalmazott textíliák 325 vízoszlop millimétert tartanak meg átszivárgás nélkül. A varrás mentén az első esőzések alkalmával beszivárgás léphet fel, ami későbbiekben megszűnik. Ezek a **ponyvák penészedés és gombásodás elleni védelemmel rendelkeznek** és megfelelnek a jelenleg érvényben lévő legszigorúbb uniós irányelveknek az UV-sugárzás szűrésére vonatkozóan. Mindezen tulajdonságoknak köszönhetően a **textilekre rendeltetészerű használat mellett 5 év garanciát vállalunk**.

GREDEX KFT.

www.gredexredony.hu

BEMUTATÓTERMEINK:

2040 Budaörs, Károly király u. 57.
8000 Székesfehérvár, Palotai út 10.
9024 Győr, Pápai út 2.

Tel: 23/951-281, 23/385-271
Tel: 22/419-831, 22/419-837
Tel: 96/259-843, 96/259-844

Email: budaors@gredicsredony.hu
Email: szekesfehervar@gredicsredony.hu
Email: gyor@gredicsredony.hu

„Személyre szabott napfogyatkozás”

Web: www.gredexredony.hu

E-mail: gredicstivadar@gredex.hu

A napellenző gyártása során, a textilen jelentkezhetnek olyan a laikusnak szépséghibának tűnő hullámok, gyűrődések, apró törésvonalak, amik a napellenző használatát nem befolyásolják. A gyártás folyamán a ponyvák összehajtva kerülnek a varrodából az összeszerelő részleghez és a hajtások nyomai az egyszínű textileken sokáig meglátszanak. Ezek a jelenségek a textil műszaki tulajdonságaiból adódnak, ezért nem jogosítják fel a vevőt az átvétel megtagadására. A feltekeredési gyűrődések, hullámosság a varrásnál keletkezik, mivel ott dupla anyag tekeredik fel a ponyvacsőre, így az átmérőkülönbségből adódóan apró hullámok jelennek meg. Ezek az apróbb műszaki tulajdonságokból eredő hibák sem jogosak a reklamációra.

GREDEX KFT.

www.gredexredony.hu

BEMUTATÓTERMEINK:

2040 Budaörs, Károly király u. 57.
8000 Székesfehérvár, Palotai út 10.
9024 Győr, Pápai út 2.

Tel: 23/951-281, 23/385-271
Tel: 22/419-831, 22/419-837
Tel: 96/259-843, 96/259-844

Email: budaors@gredicsredony.hu
Email: szekesfehervar@gredicsredony.hu
Email: gyor@gredicsredony.hu